



2015 m. liepos 14 d. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Kauno skyrius atliko

Yglos ežero, Žaltyčio ežero bei Šešupės II paplūdimio vandens mėginių mikrobiologinių ir fizikinių-cheminių tyrimus, parametrų normos nė viename vandens mėginyje nebuvo viršytos.

Visuomenė apie maudymosi vietų vandens kokybę, trumpalaikės taršos arba išskirtinių situacijų atvejus informuojama visą maudymosi sezoną spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje www.marijampole.lt, Sveikatos apsaugos skyrelyje.

Informacija apie Lietuvos maudyklų vandens kokybės būklę taip pat skelbiama Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro internetinėje svetainėje adresu www.smlpc.lt, kuri nuolat atnaujinama gavus naują informaciją iš savivaldybių ir laboratorijų.

Socialinių reikalų departamento

Savivaldybės gydytojo tarnyba